

Urovo®

Termómetro Infrarrojo Inteligente

H1200

H1200 Es un elegante termómetro infrarrojo sin contacto.

Usa infrarrojos para medir la temperatura, infección de contacto previa

Fácil de operar, perfecto para obtener templado rápido y preciso



• Sin contacto, seguro y limpio



• Compensación de temperatura



• Alta precisión MEMS Infrarrojo



• Alarma de fiebre



• LED dual, fácil de leer



• Apoyo Fahrenheit y Celsius



• Ligero y práctico



• Ahorro de energía, apagado programado

H1200 Especificaciones



Especificaciones de temperatura

Tolerancia	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
Tiempo	0.5s
Distancia	3.0—5.0cm
Cobertura	35.0°C — 42.9°C
Poder	50mw
Eficacia	0.1°C

Ambiente de trabajo

Temperatura	10°C - 40°C
Humedad	85%
Poder	DC3.0V(2 x AA baterias)
Resistencia a la caída	1.2M Prueba de caída (carton)
Resistencia a la vibración	Sostener 2000RPM/ 60MIN prueba
Choque termal	Pase alto (45°C) /Low (-20°C) prueba de temperatura ciclica

Especificaciones Básicas

Temperatura de almacenamiento	-20°C - $+50^{\circ}\text{C}$, <80%RH
Apagado programado	15 segundos
Peso	136.5 gramos
Dimensiones	153*104*39mm